


区分 東京 感電事故現場

工種 災害写真

種別

細別

タイトル 保護キャップ無しに触れ感電



区分 東京 感電事故現場

工種 災害写真

種別

細別

タイトル 補修後



区分 東京 感電事故現場

工種 災害写真

種別

細別

タイトル 同型キャップ